
PN01007-100 Torque Curve @ 12VDC
MAKERMOTOR
Speed (RPM)
Current (A)
Current (A)
Speed (RPM)
Torque (N-m)
0
2
4
6
8
10
12
0
25
50
75
100
0
1
2
3
4
5